

E1 HEŁM OCHRONNY DLA PRZEMYSŁU



Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i przed jakąkolwiek konserwacją. Informacje tu zawarte mają na celu pomóc i pokierować użytkownika w wyborze i użytkowaniu ŚOI. Ani producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie ŚOI. Należy zachować tę instrukcję przez cały okres użytkowania ŚOI.



Znak CE oznacza, że te hełmy są środkiem ochrony indywidualnej będącym w zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie 89/686/EEC i zostały certyfikowane zgodnie z normą EN397:1995 + A1:2000 przez notyfikowaną jednostkę: **INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Anglia, nr 0194.**

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Hełmy ochronne dla przemysłu mają chronić górną część głowy użytkownika przed spadającymi przedmiotami i wynikającymi z tego pęknięciami czaszki i/lub uszkodzeniami mózgu. Hełmy te są zaprojektowane tak, aby pochłaniać energię uderzenia przez zniszczenie lub częściowe uszkodzenie góry hełmu lub paska. Nawet jeśli takie uszkodzenie nie jest od razu widoczne, każdy hełm poddany mocnemu uderzeniu musi być niezwłocznie wymieniony.

Ważne: Ten poziom ochrony ma zastosowanie tylko do części ciała użytkownika, dla której hełm został zaprojektowany, tj. głowy. Hełm nie zapewnia żadnej ochrony dla szyi lub jakiegokolwiek części głowy, której nie przykrywa. Dla odpowiedniej ochrony innych części ciała muszą być użyte odpowiednie inne środki ochrony (ŚOI).

OZNAKOWANIE

	IDENYFIKACJA PRODUCENTA
	ZNAK CE
EN 397	NORMA EUROPEJSKA
51 – 63 cm	ZAKRES ROZMIARU GŁOWY
E1	MODEL HEŁMU
ABS	IDENYFIKACJA MATERIAŁU SKORUPY
	MIESIĄC I ROK PRODUKCJI

ZAKŁADANIE I REGULACJA

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, hełm musi być dobrany i dopasowany do rozmiarów głowy użytkownika. Przed nałożeniem hełmu, należy przekręcić pokrętkę w tylnej części w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pasek będzie możliwie najszerszy. Następnie należy nałożyć hełm i dokonać regulacji paska.

Hełm musi być zawsze nałożony nisko z przodu, aby chronić czoło.

Regulację należy przeprowadzić w następujący sposób:

- dopasować długość paska przekręcając pokrętkę z tyłu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do osiągnięcia pożądanego rozmiaru. Nie ścisnąć za bardzo.

- wyregulować dopasowanie w pionie, wybierając 1 z 4 pozycji mechanizmu zatrzaskowego.

To gwarantuje doskonałe dopasowanie do kształtu i rozmiaru głowy użytkownika, odpowiadając obwodowi od 51 do 63 cm. Właściwe wyregulowanie wewnętrznych pasków zapewnia, że hełm dobrze „trzyma się” głowy i optymalizuje wygodę przez cały czas użytkowania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy niczego nosić pod hełmem

Uwaga: Aby zapewnić doskonałe zamocowanie pasków, każdy zatrzask musi być wsadzony w osobny otwór wewnątrz hełmu.

Natomiast dla paska podbródkowego, należy włożyć jego zapięcia do bocznych otworów wewnątrz skorupy hełmu. Z hełmem nałożonym na głowę należy dopasować długość paska podbródkowego za pomocą klamry, tak aby wygodnie opinał podbródek.

Dopasowanie hełmu musi być sprawdzane za każdym razem kiedy jest zakładany.

UTRZYMANIE

Należy regularnie sprawdzać hełm pod kątem widocznych uszkodzeń

Hełm musi być dokładnie sprawdzony przed każdym użyciem. W przypadku zauważenia starzenia albo mechanicznego i/lub chemicznego uszkodzenia, hełm nie może być używany. Nawet w przypadku wątpliwości, należy niezwłocznie wymienić hełm.

Po użyciu: jeśli hełm jest brudny lub zanieczyszczony (olejem, farbą, smołą, itd.), szczególnie na zewnątrz, musi zostać wyczyszczony. Nigdy nie zostawiać hełmu zanieczyszczonego, jeśli ma być użyty ponownie. Czyszczenie przeprowadzić jak opisano poniżej.

CZYSZCZENIE

Hełm należy czyścić regularnie. Kształt hełmu i materiały, z których jest wykonany, ułatwiają czyszczenie. Do czyszczenia używać letniej wody i neutralnych detergentów. Spłukać i osuszyć miękką ściereczką. Nie pozostawiać do wyschnięcia na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła.

Nigdy nie używać rozpuszczalników, bardzo gorącej wody ani produktów ściernych.

Aby ułatwić czyszczenie wnętrza, należy wyjąć więźbę.

PRZECHOWYWANIE

Hełmy są zapakowane w kartonowe pudełka.

Należy je przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Muszą być trzymane z dala od substancji

chemicznych (oparów związków organicznych), rozpuszczalników i substancji ściernych. Na opakowanie nie należy kłaść żadnych ciężkich rzeczy.

OKRES UŻYTKOWANIA

Jeśli przestrzegane są zalecenia odnośnie utrzymania i przechowywania i jeżeli hełm nie został uszkodzony, zachowuje on swoje właściwości ochronne przez długi czas. Jednakże, maksymalny okres przydatności hełmu do użytku, nawet prawidłowo przechowywanego i używanego, wynosi 3 lata od daty produkcji.

Uwaga: Data produkcji jest naniesiona na daszku każdego hełmu (miesiąc/rok)

OSTRZEŻENIA

Hełmu należy używać tylko do ochrony przed zagrożeniami wymienionymi w tej instrukcji.

Wskazane właściwości ochronne mają zastosowanie tylko jeżeli hełm jest poprawnie nałożony, dopasowany i utrzymywany w doskonałym stanie. Właściwości ochronne ulegną zmianie jeżeli hełm zostanie zmieniony bez autoryzacji. Jedynymi akcesoriami, jakie mogą być zastosowane z tymi hełmami są oryginalne akcesoria producenta.

Kod 131073 – art. Pasek podbródkowy do hełmu E1

Kod 131074 – art. Opaska przeciwpotna do hełmu E1

Jeśli potrzebna jest wymiana akcesoriów, użytkownik może zrobić to łatwo samodzielnie bez potrzeby żadnych specjalnych narzędzi.

Obecność jakichkolwiek substancji alergicznych nie jest w obecnym czasie znana producentowi. Materiały, z których wykonany jest pasek, który dotyka skóry nie powoduje podrażnień o ile wiadomo. Jednakże, w przypadku zauważenia reakcji alergicznej, należy zaprzestać użytkowania hełmu i zasięgnąć porady lekarskiej.

UWAGI

ŚOI muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami w tej kwestii (wysypisko, spalarnia). W przypadku wad produkcyjnych ten ŚOI zostanie wymieniony.

* W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi tłumaczeniami, zastosowanie będzie miała wyłącznie wersja włoska.

PRODUCENT

Neri S.p.A. – Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) – Włochy

O dodatkowe informacje można zwrócić się do:



**Zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy,
nr 001240407 w UAMI – Alicante - Hiszpania**